

工程施工查核改善對策及結果表

[承攬廠商]專用表

標案名稱：臺中市東區 108 年度小型工程

督導日期：108 年 08 月 12 日

第 1 頁共 2 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
1. AC 鋪面黏製層噴灑部分，請加強清掃作業，再噴灑黏層。	<p>缺失原因分析： 施工人員草率行事。</p> <p>缺失改善結果： 詳如附件 1。</p> <p>缺失預防措施： 加強員工教育訓練。</p>	108 年 08 月 28 日	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整</p> <p><input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</p> <p>承攬廠商簽章確認 施玉梅</p> <p>監造單位簽章確認 何明山</p> <p>工程主辦人員簽章確認 課員陳信甫</p>
2. 督導時，應派專人維持交通。	<p>缺失原因分析： 現場人員疏漏。</p> <p>缺失改善結果：</p> <p>缺失預防措施： 督導時加派 1 員維持交通。</p>	108 年 08 月 28 日	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析</p> <p><input type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施</p> <p><input type="checkbox"/> 已檢附佐證資料</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期</p> <p><input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整</p> <p><input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</p> <p>承攬廠商簽章確認 施玉梅</p> <p>監造單位簽章確認 何明山</p> <p>工程主辦人員簽章確認 課員陳信甫</p>
<p>承包商</p> <p>(廠商名稱) [核章]</p> <p>(負責人) [核章]</p> <p>(工程師) [核章]</p> <p>(品管) [核章]</p>	<p>監造單位</p> <p>陳睿宇</p> <p>(監造工程師、技師)</p> <p>(現任字第 000387 號)</p>	<p>主辦機關</p> <p>(承辦人) [核章] 課員陳信甫</p> <p>(科、課、室主管) [核章]</p> <p>(機關主管) [核章] 公用及建設課課長 鍾文煌</p>	



工程施工查核改善對策及結果表

[承攬廠商]專用表

標案名稱：臺中市東區108年度小型工程

督導日期：108年08月12日

第 2 頁 共 2 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
3. 工區六0K+40右側有些許裂縫，往後應加強順平作業。	<p>缺失原因分析： 施工人員疏漏。</p> <p>缺失改善結果： 詳如附件1。</p> <p>缺失預防措施： 加強員工教育訓練。</p>	108年08月28日	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整</p> <p><input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</p> <p>承攬廠商簽章確認 施玉梅</p> <p>監造單位簽章確認 侯炳川</p> <p>工程主辦人員簽章確認 課員陳信甫</p>
<p>承包商</p> <p>(廠商名稱) [核章]</p> <p>(負責人) [核章]</p> <p>(工程師) [核章]</p> <p>(品管) [核章]</p>	<p>監造單位</p> <p>(廠商名稱) [核章]</p> <p>(監造人) [核章] 陳睿宇</p> <p>(現場監造主管) [簽章] 侯炳川</p>	<p>主辦機關</p> <p>(承辦人) [核章] 課員陳信甫</p> <p>(科、課、室主任) [核章]</p> <p>(機關主管) [核章] 公用及建設課課長 鍾文煌</p>	




工程督導改善照片表

附件一

工程名稱：臺中市東區 108 年度小型工程

附件、改善照片表（附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明）

 <p>2019/08/12</p>	<p>(改善前) 1. AC 鋪面黏製層噴灑部分，請加強清掃作業，再噴灑黏層。</p>
 <p>2019/08/28</p>	<p>(改善中) 派員清掃，噴灑黏層並以細粒料填補。</p>
 <p>2019/08/28</p>	<p>(改善後) 完成。</p>

自主檢核項目：

- 改善前、中、後說明欄位已確實具體填寫完成。
- 照片以同一角度拍攝，並註明拍攝日期。

核章確認欄位：

承攬廠商(簽章)：



監造單位(簽章)：






工程督導改善照片表

附件一

工程名稱：臺中市東區 108 年度小型工程

附件、改善照片表（附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明）

 <p>2019/08/13</p>	<p>(改善前) 3. 工區六 0K+40 右側有 些許裂縫，往 後應加強順 平作業。</p>
 <p>2019/08/28</p>	<p>(改善中) 派員噴灑黏層 並以細粒料填 補。</p>
 <p>2019/08/28</p>	<p>(改善後) 完成。</p>

自主檢核項目：

- 改善前、中、後說明欄位已確實具體填寫完成。
- 照片以同一角度拍攝，並註明拍攝日期。

核章確認欄位：

承攬廠商(簽章)：



監造單位(簽章)：

