

114年度

臺中市東區區公所水災地震兵棋推演

成果報告暨檢討報告



臺中市東區區公所

East District Office, Taichung City

指導單位：臺中市水利局防災中心

執行單位：臺中市東區區公所

參演單位：臺中市政府消防局、臺中市政府臺中市政府民政局、
臺中市政府社會局、臺中市政府衛生局、臺中市政府建設局、臺
中市政府經濟發展局、臺中市政府環境保護局、臺中市政府警察
局、臺中市政府交通局。

中華民國114年3月



114年度臺中市東區區公所水災地震防救兵棋推演

成果報告暨檢討報告

一、推演時間：

- (一)第一次預演：114年3月20日(星期四)上午10時。
- (二)第二次預演：114年3月20日(星期四)下午2時。
- (三)正式演習日期：114年3月21日(星期五)上午10時。

二、推演地點：臺中市東區區公所2F 大禮堂。

三、推演目的：

- (一)測試各單位之防災整備情況。
- (二)測試各單位之臨災應變處置能力。
- (三)測試各單位災時橫向聯繫協調及縱向通報市府能力。
- (四)檢視現有災害應變程序。
- (五)檢視各區公所災害應變能量及能力。
- (六)提升各單位人員對於災害應變的能力。

四、推演/觀摩單位、人數：

- (一)參演組：本所民政課、公建課、社會課、秘書室、臺中市政府消防局東英消防分隊，臺中市政府警察局第三分局東區分駐所，臺中市政府衛生局東區衛生所，臺中市政府環保局東南區隊、臺中市政府後備指揮部、台灣電力公司、台灣自來水公司、中華電信公司、欣中天然氣公司等15人。
- (二)指導組：臺中市政府水利局防災中心副總工程司1人。
- (三)觀摩人員：包含各里里長、里幹事等26人。
- (四)約計40人次。



五、推演議程：

本次推演議程如下表1所示。

表1 兵棋推演議程

演練時間	114年3月21日(星期五)上午10時分		
演練地點	臺中市東區區公所2F 大禮堂		
項次	推演程序	起迄時間	使用時間
1	致詞	10：00 10：05	5分鐘
2	災害境況設定與推演方式說明	10：05 10：10	5分鐘
3	區公所應變前整備事項說明 (包含各式防救災資源盤點、轄內排水通道順暢確保、轄內弱勢民眾及保全對象現況確認、抽水機配置地點、砂包發放、備援災害應變中心整備、老舊建物掌握、資通訊設備測試、災情查通報機制檢視等作為)	10：10 10：25	15分鐘
4	推演狀況1 應變小組演練模擬演練	10：25 10：40	15分鐘
5	防災中心指導單位講評	10：40 10：50	10分鐘
6	推演狀況2 應變小組演練模擬演練	10：50 11：05	15分鐘
7	防災中心指導單位講評	11：05 11：15	10分鐘
8	推演狀況3 應變小組演練模擬演練	11：15 11：30	15分鐘
9	防災中心指導單位講評	11：30 11：40	10分鐘
10	市府帶隊官整體講評/指揮官結語	11：40 12：05	25分鐘
合計時間	95分鐘		



六、演練模擬想定：

颱風期間，114年3月21日上午10點，臺中發生罕見的極端短延時強降雨(3小時降200毫米)已符合大豪雨等級，造成樂成里樂業路238巷淹水，最深已達60公分，已影響人數預估220人。

同日中午12點，突發強風導致自由路三段旁路樹傾倒，並造成鄰近3間店面廣告招牌掉落，進而阻礙自由路三段與進德路路口交通。同時，有鐵皮屋頂被掀飛，並壓斷鄰近進德路與練武路口之電線，目前約有87戶民宅停電，並有3名民眾遭屋頂壓傷。

接近下午2點，突發地震傳出大魯閣新時代百貨公司 B1層有瓦斯外洩並發生火災，現場空氣中瀰漫瓦斯味，已有5位民眾燒燙傷，及部分遊客發生缺氧不適等症狀。由於該地區為交通匯流處，車流量大，已影響救援行動推展。



七、演練成果：

114年度臺中市東區水災地震兵棋推演演練情形如下圖所示。



3月20日第一次預演照片



3月20日第一次預演照片



3月20日第一次預演照片



3月20日第一次預演照片



3月20日第二次預演照片



3月20日第二次預演照片



3月20日第二次預演照片	3月20日第二次預演照片
--------------	--------------



圖1 114年度臺中市東區水災地震兵棋推演演練紀錄照片

114年度臺中市東區水災地震兵棋推演演練情形如下圖所示。



圖1 114年度臺中市東區水災地震兵棋推演演練紀錄照片

114年度臺中市東區水災地震兵棋推演演練情形如下圖所示。



八、演練目標與情境模擬：

表2 本區發布易淹水區域人命安全確保處置作為紀錄

推演議題	議題1.易淹水區域人命安全確保
司儀	臺中罕見的極端短延時強降雨(3小時降200毫米)已符合大豪雨等級，造成樂成里樂業路238巷淹水，最深已達60公分，已影響人數預估220人，請問公所如何因應？ 敬請指揮官裁示。
指揮官	目前大豪雨，指揮中心接獲在樂業路238巷附近有發生淹水災情，請各組依序報告處置情形，先請幕僚查報組報告。
幕僚查報組 (本所民政課)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本次強降雨造成排水宣洩不及，該處許多民宅內產生積淹水災情，影響範圍主要在樂成里，鄰近的早溪里及泉源里亦有零星淹水災情。 2. 本組接獲通報時，已使用 Line 群組通報各組，請各組啟動搶救及安置等工作，並將災情狀況上傳至 EMIC 系統，也請里長及里幹事至現場勘查，並回報現場狀況。 3. 根據回報目前積淹水面積約5,000平方公尺，影響人數約220人，淹水範圍內並無弱勢族群保全戶。另該區域內有一座主要橋樑樂業橋，本組已請搶修組協助放置警示標誌並加強警戒。 4. 根據現場民眾回報，該區域自來水混濁，請自來水公司協助確認，並設置臨時供水站，供附近住戶取用，也請自來水公司將臨時供水站位置回報災害應變中心，以利本組通知附近住戶。 5. 本組將請里長、里幹事持續更新現場狀況回報災害應變中心。
治安交通組 (第三分局)	本組視淹水範圍進行交通疏導，業已劃定交通管制區域，並在樂業路與樂業路238巷口、早溪西路



及轄區派出所)	一段365巷與樂業路238巷口、各路口設立交通管制站，並在管制站前30公尺處設置淹水警示及替代道路指示牌，以引導用路人改由樂業路轉旱溪西路一段方式通行。
搶修組 (本所公建課)	<ol style="list-style-type: none"> 1、 經幕僚查報組通報，本課已於樂業路以南、東光園路以東，路口請治安交通組進行交通管制，並於樂業橋辦理臨時封橋作業，兩端放置警示標誌及安排人員交管，於大豪雨期間亦請橋梁巡守人員加強注意橋上下游水位狀況，並在 Line 群組隨時聯繫，如水位持續上升時，再請指揮官下達封橋指令，由本所開口契約廠商設置紐澤西護欄，正式全面封橋。 2、 通報水利局，請水利局加強監看旱溪排水全段水位狀況，如有水位持續上漲的趨勢，則考量擴大警戒區，同步請水利局支援本所中大型抽水機。 3、 請本所開口契約廠商全面巡視樂業路附近下游排水路是否有堵塞情況，如果有發現，則立即排除維持水路暢通。 4、 待大規模淹水狀況排除後，開始復原作業，針對社區大樓等地下室淹水部分投入本所3英吋抽水機4部、沉水式抽水馬達2臺，以加速災後復原工作，另外於豪雨後，加強巡視淹水區域內的排水溝情形，如遇堵塞立即排除
搶救組 (消防局第七大隊東英消防隊)	<ol style="list-style-type: none"> 1、 區公所成立區級應變中心，搶救組立即辦理救難器具整備(救生艇、救生衣救生繩袋等裝備器材)。 2、 災區搶救情形由區級應變中心進駐人員擔任聯繫窗口，強化橫向聯繫。 3、 立即出動3車1船艇8人前往協助淹水地區民眾疏散。 4、 因為查報組通知淹水區域內有一居家檢疫個案，且發現該名居家檢疫民眾，出現發燒症狀，



	<p>依規定立即送往指定醫院診治。</p> <p>5、若災害規模有擴大之虞，或超出本分隊處理能量，向119指揮中心申請鄰近分隊：中區、大誠、信義等分隊支援。</p>
收容救濟組 (本所社會課)	<p>1、查閱淹水範圍附近地圖，距離災害現場最近之避難處所為育英國中大禮堂(育英堂)及操場，室內室外合計可收容800人，已聯繫學校並請求協助開設作業。</p> <p>2、除本所人力外，另請當地民政志工派遣10名人力，鄰近之東信社區發展協會派遣15名志工，協助辦理災民登記報到、安排居住空間及物資發送，並協助引導受災戶按男、女、家庭及特別照護四區分區安置。</p> <p>3、已請本所物資開口契約廠商調派3日份物資，並運送至收容避難所放置，並提供相關物資清冊以安排後續物資調動。</p> <p>4、請慈濟台中分會及社區志工，協助準備避難處所熱食供應，並請國軍協助尚無法撤離之住戶熱食及物資發送。</p>
醫療組 (東區衛生所)	<p>1、派衛生所護理人員1人，每天巡視並確認收容避難所內災民身心狀況，同時注意是否有發燒或呼吸道症狀，詢問災民 TOCC，有發燒者立即送西區台中醫院發燒門診就醫；有呼吸道症狀或有傳染力病狀者亦請公所安排獨立收容空間，避免交互傳染。</p> <p>2、確認具慢性病災民是否攜帶足夠藥物，若不足，則由衛生所主任和患者長期配合的藥局協調處理，或與東區轄內福生藥局或何藥局連鎖藥局商借，務必使患者能按時服藥，並備妥避難期間之所需藥劑份量。</p>
總務組(本所秘書室)	<p>1、總務組已完成本所災害應變中心整備，於1樓設有盥洗室供輪值人員使用，另外地下室備有2部柴油發電機供緊急發電使用，並已於日</p>



	<p>前確認是否能正常運作。</p> <p>2、 於本所網站、臉書及 LINE 公告替代道路、維生管線中斷區域、撤離民眾名單及本所相關應變處置，通過各宣傳管道讓民眾了解災情，並宣導勿靠近封閉區域，以避免無相關人士進入淹水區域。</p>
<p>環保組 (環境保護局東南區清潔隊)</p>	<p>1、 派抓斗車1台(2人)協助救災，待水退後再調派垃圾車2輛、資源回收車1輛及消毒車1輛，人力14名，進行淹水範圍內環境整頓及消毒工作。</p> <p>2、 於收容處所設置垃圾桶、資源回收桶及廚餘桶各1個，定時回收清理</p>
<p>維生管線組 (台電公司)</p>	<p>淹水區域暫時斷電措施，俟水退後再辦理復電程序。</p>
<p>維生管線組 (自來水公司)</p>	<p>因強降雨造成原水濁度上升，配置臨時供水站及水車提供乾淨水源。</p>
<p>維生管線組 (中華電信)</p>	<p>派遣一台行動基地台至淹水區域，以確保通訊無虞。</p>
<p>維生管線組 (欣中天然氣)</p>	<p>本公司接獲通報後，派遣搶修人員2人及工程車1部前往樂業路238巷，嚴重淹水區域關閉該巷天然氣氣源，俟水退後逐戶檢測管線受損情形，並立即修復。</p>
<p>機動組 (後備指揮部)</p>	<p>依據公所提出兵力申請單，轉呈作戰區核定後，於兩小時內派遣工兵支援救災、化學兵協助消毒。</p>
<p>指揮官</p>	<p>1、 請幕僚查報組隨時更新水位高度並回報，若已達一級警戒水位，有危及垂直避難民眾之虞，請立即通知搶救組並協調國軍搶救。</p> <p>2、 請總務組設置收容處所平面圖，以方便收容民眾了解各設施位置，並於處所提供通信設備予以民眾連絡家屬。</p> <p>3、 請收容救濟組統計並提供災害救助金資訊</p>



	<p>給災民，於受理後儘快審核發放。</p> <p>4、 請國軍設置臨時沐浴站供收容民眾使用。</p> <p>5、 請環保組視需求定時清運收容處所廢棄物。</p> <p>6、 請幕僚查報組於水退後動員各里辦公處、環保志工並宣導民眾投入環境復原。</p>
司儀	目前獲報災情已初步控制，積淹水情形正在消退中，無新災情發生，請指揮官裁示。
指揮官	本次災情已順利告一段落，感謝各單位配合協助。
司儀	狀況情境1水災演練結束。 接續演練情境2風災演練。



表3 本區發布風災導致交通受阻停電受傷處置作為紀錄

推演議題	議題2-風力災情
司儀	<p>颱風期間，突發強風導致自由路三段旁路樹傾倒，並造成鄰近3間店面廣告招牌掉落，進而阻礙自由路三段與進德路路口交通。同時，有鐵皮屋頂被掀飛，並壓斷鄰近進德路與練武路口之電線，目前約有87戶民宅停電，並有3名民眾遭屋頂壓傷，請問應變中心如何因應？</p> <p>敬請指揮官裁示。</p>
指揮官	<p>指揮中心接獲本區自由路三段與進德路口交通受阻的通報，並得知有鐵皮屋頂壓壞電線，導致部分民宅停電及民眾受傷，先請幕僚查報組報告最新情況。</p>
幕僚查報組 (本所民政課)	<ol style="list-style-type: none"> 1、 有關道路中斷及路樹倒塌災情，本組於接獲災情時，已立即通報第三分局及東英分隊，協助交通治安維持及搶救工作，並將相關災情登錄EMIC系統。 2、 有關停電災情，本組已於EMIC系統通報台電處理，也請台電協助告知應變中心預計復電時間，本組將協助轉知各里鄰群組，另里長表示手機信號不穩，本組亦於EMIC系統通報中華電信，請協助進行處理。 3、 有關3名傷者，本組將與醫療組確認名單及後送醫院，並派遣里幹事先行前往醫院關懷傷者狀況，提供必要協助並即時回報。 4、 依據中央氣象局發布資訊，目前強風已稍趨緩，風勢由9級降為7級，本組也請里幹事及里長透過line群組通知里內住戶避免前往或經過發生災區路段，以免造成更大危害，非緊急必要也盡量避免外出。 5、 本組將持續彙整及統計各項受損及傷亡情形，並密切注意現場災害搜救及處理進度，隨時與災害應變中心保持聯繫，並回報最新災害情形。



<p>治安交通組 (轄區分局及派出所)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 進德路(自由路三段至練武路)道路中斷已派遣警力4名，義交2名，於進德路與練武路口、自由路三段與進德路口實施交通管制。 2、 通報警察廣播電台及在地廣播電台將封路訊息讓民眾知曉。警方加派巡邏車1輛，於災害現場周遭廣播封路訊息。
<p>搶修組 (本所公建課)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 本組已派員趕赴災區現場勘查，因自由由段三段進德路口車輛影響救災交通，立即調派搶修搶險開口契約廠商調派人員機具至現場進行障礙排除。 2、 請台電確認是否有漏電危險，以防二次災害。 3、 另請搶修廠商出動挖土機等機具以配合搶救組進行救援作業。
<p>搶救組(消防局第七大隊東英消防隊)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 立即派東英11及61消防車、東英91救護車，共3部；災區搶救情形由區級應變中心進駐人員擔任聯繫窗口，強化橫向聯繫。 2、 目前風勢趨緩，持續搶救中，確認現場無二次災害疑慮後，使用破壞器材開始進行搶救作業。將3名傷者救出，由東英91及後續支援之中區91、大誠91等3部救護車將現場救出民眾檢傷，其中1人後腦出血疑似有腦震盪，尚有意識、2人手部及腳部有多處擦挫傷，經初步處置後送醫。 3、 確認現場狀況，如有其他人員受傷受困，向119指揮中心申請鄰近分隊：大誠、中區等分隊支援。
<p>收容救濟組 (本所社會課)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、 經現場勘查，離災害現場最近之避難處所為進德國小禮堂避難所，室內可收容150人，並已請學校及東勢里愛鄰守護隊派遣10名人力，協助進行開設避難處所。 2、 聯繫慈善台中分會派15名志工辦理災民登記報到、安置空間排定及物資發送。 3、 另請開口契約廠商調派3日份物資運送至收容避難所準備，目前收容災民為35人，按男、女、



	<p>家庭及特別照護四區分別安置，並安排志工2人每日協助測量及記錄災民體溫。</p> <p>4、里長已運用里內廣播系統，通知1樓民眾往2樓撤離；並請慈濟台中分會及民政志工，準備熱食供應，並請國軍協助熱食及物資發送。</p>
醫療組(東區衛生所)	<p>1、依據幕僚查報組通報情形，本所已請衛生所主任帶領3名護理師待命，並備妥5公斤急救用品1袋。</p> <p>2、已知有6位附近年長者受到驚嚇，出現呼吸困難等症狀，經搶救組緊急送至鄰近責任醫院，各別為中國醫藥大學附設醫院東區分院(2名)、台新醫院(2名)、澄清醫院(2名)，進行急救與觀察，本組依規定予以造冊列管及持續追蹤；另其餘受災民眾則由值班主任及護理師協助傷口處置及情緒安撫。</p> <p>3、持續了解災情並回報衛生局災區現場傷情，持續待命。</p> <p>4、經追蹤3名傷者醫療情況，2名傷患經醫師判斷並無大礙，已分別由家屬接送返家持續觀察，1名經醫院急診室處置後已脫離險境，現已轉往普通病房持續觀察，並與家屬持續保持聯繫。</p>
總務組(本所秘書室)	<p>本所於官網、臉書及 LINE 公告封路與替代道路、斷電區域及預計復電時間、同時公布受傷民眾名單及本所相關應變處置，以讓民眾了解災情，並作為勿靠近封閉區域之宣導。</p>
環保組(環境保護局東南區清潔隊)	<p>1、已派遣抓斗車及資源回收車(各1車2人)配合搶救組作業，並視情況補充人力。</p> <p>2、搶救作業後，立即完成鐵皮回收及廢棄物清理回收。</p>
維生管線組(台灣電力公司)	<p>已確認停電範圍並完成斷電程序，通知搶救組可以進場搶救，另加派維修人員加速維修，盡速完成復電作業。</p>



維生管線組 (台灣自來水公司)	確認災區是否有水管破裂漏水情形，搶修作業盡可能於24小時內搶修完畢，以確保居民供水正常。
維生管線組 (中華電信公司)	接獲通報後，立即派遣行動基地台救災車(乙部)人員2位，並攜帶衛星電話乙部，前往自由路三段及進德路口架設行動基地台，預計1小時內完成，以提供民眾緊急通訊使用。
維生管線組 (欣中天然氣公司)	欣中天然氣接獲通報後，派遣搶修人員2人，工程車1部至災害現場，關閉災區天然氣氣源後，逐戶修復受損管線，並於現場接受指揮官指揮至狀況解除，以上報告。
機動組 (後備指揮部)	如需動員救災兵力，可由公所提出兵力申請單，轉呈作戰區核定後，將於2小時派遣工兵支援救災、化學兵協助消毒。
指揮官	<ol style="list-style-type: none"> 1、請幕僚查報組掌握受傷民眾所在醫療院所，並協助通知家屬。 2、請搶救組搶救時避免誤傷受困民眾而造成二次傷害。 3、請搶修組設置封鎖線後，並依幕僚查報組規劃之替代路線架設告示牌及指示標誌。 4、請收容救濟組動員社福團體關懷受傷民眾與家屬。
司儀	目前災情已大致控制，交通障礙及電力供應逐步恢復，無新增災情通報，請指揮官裁示。
指揮官	本次災情已順利告一段落，感謝各單位配合協助。



司儀	狀況情境2風災演練結束。 接續演練情境3震災演練。
----	------------------------------



表4 本區發布地震火災災情處置作為紀錄

推演議題	議題3-地震火災等避難收容情境
司儀	<p>同日接近下午2時，突發地震傳出大魯閣新時代百貨公司B1層有瓦斯外洩並發生火災，現場空氣中瀰漫瓦斯味，已有5位民眾燒燙傷，及部分遊客發生缺氧不適等症狀。由於該地區為交通匯流處，車流量大，已影響救援行動推展。請問應變中心如何因應？</p> <p>敬請指揮官裁示</p>
指揮官	<p>剛才發生地震，指揮中心已接獲通報，復興路四段及大智路口大魯閣新時代百貨 B1發生火災且有瓦斯外洩，請各組依序報告處置情形。首先請幕僚查報組報告。</p>
幕僚查報組 (本所民政課)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本組於3月21日下午2點獲新庄里洪里長通報，本區大魯閣新時代百貨公司地下一樓發生火災，疑似瓦斯外洩。現場有5位民眾燒燙傷，且有部分民眾出現身體不適症狀，因鄰近交通匯流處，車輛眾多，恐影響疏散避難及救災。 2. 本組已緊急聯絡第三分局協助於現場維持交通，東英分隊進行搶救，根據回報，發生火災時，現場地下室約有150位民眾及員工，目前多數已自行疏散撤離完畢，本組目前正協同東英分隊與百貨公司業者確認地下一樓員工名單及是否仍有其他民眾受困於百貨公司內。 3. 有關5名燒燙傷民眾，本組將與醫療組確認名單及後送醫院，並派遣里幹事先行前往醫院關懷傷者狀況，提供必要協助並即時回報。 4. 持續運用各種里鄰及 Line 群組、臉書、廣播等各種宣傳管道，告知民眾遠離該區域以免影響救災，並密切注意現場災害搜救及處理進度，隨時與災害應變中心保持聯繫，更新現場狀況至 EMIC 系統。



<p>治安交通組 (轄區分局及派出所)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接獲查報組通報後，由派出所所長到達現場並派遣警力4名，於復興路四段與大勇街口、復興路四段與振興路口、大智路與和平街口、及大智北路與大智北一路實施交通管制，避免車輛進入，並聯絡其他分隊支援警力。 2. 設置替代道路指示牌，引導車輛改道行駛振興路、大智北一街、大勇街及和平街。 3. 已聯繫拖吊場隨時待命，並通報警察廣播電台及在地廣播電台發布封路訊息。另派巡邏於現場周邊進行交通管制廣播。
<p>搶修組 (本所公建課)</p>	<p>依查報組資訊，搶修廠商已趕赴災區現場勘查，並調派人員及機具待命，以確保救援動線暢通。</p>
<p>搶救組(消防局第七大隊東英消防隊)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接獲救災救護指揮中心派遣後立即出動轄區信義11、信義61、信義91，三車11人前往搶救，考量該賣場內有大量民眾及存有眾多可燃物品，到場後立即回報指揮中心調派東英分隊、大誠分隊及大隊部等人車支援並依災害搶救 S.O.P 建立管制區，同時回報勤務中心協請瓦斯公司及警方等支援。 2. 災區搶救情形由區級應變中心進駐人員擔任聯繫窗口，強化橫向聯繫。 3. 信義分隊所屬及支援到場後以氣體探測器偵測，確認洩漏氣體劃定警戒區及疏散範圍，請百貨公司人員及瓦斯公司關閉瓦斯開關，通知場館人員關閉火源、勿開或關任何電器，管制現場人車及火源。 4. 搶救人員佈署水線防護，其他分隊人員引導及搜救受困或受傷民眾，現場多位民眾受傷，如超過救護量能啟動大量傷患機制，成立救護站由救護人員對傷患檢傷、處理及後送。 5. 目前狀況已受控制，持續確認氣體洩漏處、確認災情，4名傷者均已救出檢傷後並送醫，其中1人



	<p>避難過程中跌倒骨折、3人因遭推擠造成多處扭傷；通知救災救護指揮中心加派救護車前往現場待命，搜索起火層及其他樓層，確認有無其他受困受傷民眾。必要時使用破壞器材實施搶救作業。</p> <p>6. 現場應隨時監測瓦斯濃度是否持續升高接近爆炸界限，並注意後續餘震。確認現場狀況，如有其他人員受傷受困，向119指揮中心申請特種車輛支援。</p>
<p>收容救濟組 (本所社會課)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據查報組資訊，考量瓦斯洩漏範圍，將台中國小作為主要避難處所，室內可收容200人。 2. 已請新庄及振興愛鄰守護隊派遣10名人力協助開設避難所，並聯繫志工協助災民登記、安置空間排定與物資發送。 3. 已備妥3日份物資運送至避難所，目前預估收容9戶36人，按男、女、家庭及特殊需求進行分區安置。 4. 安排志工每日協助測量及記錄災民體溫。並請里長透過廣播系統通知鄰近民眾迅速撤離。
<p>醫療組(東區衛生所)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已派遣3名醫療人員前往現場支援檢傷分類，並通報衛生局，通知鄰近責任醫院待命。 2. 已有5名傷者因燒燙傷送醫：台新醫院2人、中國醫藥大學附設醫院東區分院2人、澄清醫院1人，後續情形回報，其中骨折傷者已隨家屬共同返家，其餘受驚嚇民眾由值班主任及護理師處理傷口與進行情緒安撫。 3. 傷患名單已造冊列管，並持續追蹤。
<p>總務組(本所秘書室)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前進指揮所預計設置於大魯閣百貨大門對面騎樓，相關機具已完成整備，視訊會議設備、電訊及照明設備均已測試完成，並已聯繫棚架廠商待命，隨時可依指揮官指示開設前進指揮所。 2. 已通知編組人員每日做好應變期間本中心所有執勤人員之用餐、飲水等民生供應事項。



	3. 相關災情資訊，同步於本所網站、臉書、Line 群組並適時發布新聞稿公告民眾周知，另已製作圖卡宣導民眾避開災區。
環保組(環境保護局東南區清潔隊)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已通知本局空噪科與稽查大隊派員監測空氣品質與毒化物，並回報指揮中心。 2. 派遣抓斗車及資源回收車配合搶救作業，並協助周邊公共區域環境清理。 3. 於收容處所設置垃圾桶、資源回收桶及廚餘桶各1個，並視需求增設流動廁所，由本局負責廢棄物收運。
維生管線組(台灣電力公司)	派遣搶修人員到場，確認後完成斷電作業，現場持續待命，確保安全。
維生管線組(台灣自來水公司)	確認災區是否有水管破裂漏水情形，搶修作業盡可能於24小時內搶修完畢，以確保居民供水正常。
維生管線組(欣中天然氣公司)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣中天然氣接獲通報後，派遣搶修人員2人，工程車1部至事故現場，關閉災區及道路主要天然氣氣源，避免引起氣爆等二次災害。 2. 經查為大智路瓦斯管線，因地震受損洩漏天然氣，緊急調派挖土機一部及搶修人員3人開挖搶修漏氣管線，預計8小時內修復完成，以上報告。
維生管線組(中華電信公司)	派遣行動基地台救災車與2名人員攜帶衛星電話，於大智北路附近架設基地台，1小時內完成設置，提供緊急通訊服務並確保通訊暢通。
機動組(後備指揮部)	依公所申請兵力，經作戰區核定後，迅速派遣卡車協助民眾撤離，並調派化學兵進行災區消毒。



指揮官	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請幕僚查報組掌握傷患就醫資訊，並通知家屬。 2. 請治安交通組強化交通管制，並完善替代路線引導標示。 3. 請收容救濟組結合社福團體動員，加強對災民與家屬的關懷照護。 4. 請搶救組與醫療組持續搶救與救護，並協調台電盡快恢復供電。 5. 請各組密切監控搜救進度，隨時回報最新狀況。
司儀	目前地震及火災災情已大致控制，交通與電力供應逐步恢復，無新增災情通報。敬請指揮官裁示。
指揮官	本次地震火災處置圓滿結束，感謝各單位協力支援。
司儀	狀況情境3地震演練結束，本次應變中心演練正式解除，感謝參演單位全力配合。

