


臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 7 日拍攝




109 年 7 月 10 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 27 日拍攝




109 年 7 月 27 日拍攝


工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 27 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 7 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 10 日拍攝



109 年 7 月 27 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 27 日拍攝



109 年 8 月 10 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 27 日拍攝



109 年 8 月 10 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 27 日拍攝



109 年 8 月 10 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝



109 年 7 月 27 日拍攝



109 年 8 月 10 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)

臺中市東區 109 年度小型工程工區八鑽孔不通孔填補照片

109 年 7 月 27 日及 8 月 10 日拍攝

工區八旱溪里東光路 76 巷 3 弄排水改善工程 水溝蓋增加 2 個以排除積水 原因應驟雨積水之鑽孔有通孔保留 鑽孔不通孔填補起來 (109 年 8 月 2 日填補鑽孔不通孔、109 年 8 月 4 日勘查填補情形、109 年 8 月 10 日拍攝鑽孔不通孔填補照片)