

工程督導缺失改善對策及結果表

[承攬廠商]專用表

標案名稱：臺中市東區 111 年度小型工程(開口契約)-第一次派工

督導日期：111 年 06 月 8 日

第 1 頁共 1 頁




缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
<p>1. 工區十一 振興路 437 巷 (52-12 號前， 有標線顏料滴 落，請清除)。</p> <p>2. 工區四 建德街 (建德街 390 號 旁有零料散 落，請清除)。</p>	<p>缺失原因分析： 1. 標線人員於標線完成後，將標線機運離過程粒料不慎掉落。 2. 瀝青鋪設人員，於鋪設電桿周圍瀝青時，不慎將粒料散落於電桿上。</p> <p>缺失改善結果： 1. 將掉落之標線粒料清除 (詳附件 1) 2. 將掉落之瀝青粒料清除 (詳附件 2)</p> <p>缺失預防措施： 1. 爾後於標線完成時，全面檢視是否有粒料掉落情形，再行離開。 2. 爾後於瀝青鋪設完成時，全面檢視是否有粒料掉落情形，再行離開。</p>	<p>111 年 06 月 16 日</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input checked="" type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</p> <p>承攬廠商簽章確認 工業木鉅 鉅林祥 監造單位簽章確認 工程主辦人員簽章確認 課員陳信甫</p>
承包商		監造單位	
<p>(廠商名稱) [核章] (負責人) [核章] (工程專任人員) [核章] (品管人員) [簽章]</p>	<p>包土湛 工業木鉅 鉅林祥</p>	<p>(廠商名稱) [核章] (監造建築師) [簽章] (現場監造主管) [簽章]</p>	<p>陳睿宇 張哲維</p>
主辦機關			
<p>(承辦人) [核章] (科、課、室主管) [核章] (機關主管) [核章]</p>	<p>課員陳信甫 公用及建設課課長張哲維</p>	<p>監造單位 陳</p>	

註：

1. 查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位 (無則免)、監造單位、承攬廠商逐項核章確認。
2. 本表適用缺失代號 4.03 品質管理制度、5.05 環境生態保育、5.09 工地管理、5.10 檢驗審查紀錄、5.14 工地職業安全衛生、5.15 工區交通維持及安全管制措施、5.16 汛期工地防災減災措施、5.17 功能及節能減碳、6.01 施工進度管理、7.00 規劃設計問題。

臺中市東區區公所外聘督導缺失改善照片表

工程名稱：臺中市東區 111 年度小型工程(開口契約)-第一次派工

	<p>(改善前)</p> <p>說明缺失情形 工區十一 振興路 437 巷 (52-12 號前，有 標線顏料滴落， 請清除)</p>
	<p>(改善中)</p> <p>說明改善作法 工區十一 振興路 437 巷 (將標線滴落顏 料清除)</p>
	<p>(改善後)</p> <p>說明改善結果 工區十一 振興路 437 巷 (標線粒料清除 完成)</p>

核章確認欄位：

承攬廠商(簽章)：




包工
土木
工業
湛木
林
林
鉅
祥

監造單位(簽章)：

臺中市東區區公所
工程督導
林
林

臺中市東區區公所外聘督導缺失改善照片表

工程名稱：臺中市東區 111 年度小型工程(開口契約)-第一次派工

	<p>(改善前)</p> <p>說明缺失情形 工區四 建德街 (建德街 390 號 旁有零料散落， 請清除)</p>
	<p>(改善中)</p> <p>說明改善作法 工區四 建德街 (將瀝青粒料清 除)</p>
	<p>(改善後)</p> <p>說明改善結果 工區四 建德街 (瀝青粒料清除 完成)</p>

核章確認欄位：

承攬廠商(簽章)：

包土湛
工業木鉅
林鉅祥

監造單位(簽章)：

監造單位(簽章)