

# 臺中市東區 108 年度小型工程工區十現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



# 臺中市東區 108 年度小型工程工區十現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



工區十 東英里精武東路 150 巷路面改善工程施工地點 108 年 8 月 6 日上午 9 時改善路面  
施工現況照片 (上二圖：施工中照片 中圖：施工告示牌 下圖：施工前照片 108 年 7 月  
31 日拍攝)