

臺中市東區 108 年度小型工程工區六、工區九及工區十一
現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區六、工區九及工區十一
現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



工區六 旱溪里東光路 76 巷路面改善工程施工地點 108 年 8 月 6 日下午改善路面現場施工照片 (東光路至旱溪五街 上圖一：東光路巷口施工照片 上圖二：旱溪五街巷口施工照片)(下圖一：東光路巷口施工前照片 下圖二：旱溪五街巷口施工前照片 108 年 7 月 31 日拍攝)

臺中市東區 108 年度小型工程工區六、工區九及工區十一
現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區六、工區九及工區十一 現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



工區九 樂成里育英路 23 巷 (東英二街至育英路) 路面改善工程施工地點 108 年 8 月 6 日下午路面改善現場施工照片 (上二圖：施工中照片 下圖：施工前照片 108 年 7 月 31 日拍攝)



臺中市東區 108 年度小型工程工區六、工區九及工區十一
現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區六、工區九及工區十一 現場施工照片

108 年 8 月 6 日拍攝



工區十一 合作里自強街 27 巷路面改善工程施工地點 108 年 8 月 6 日下午改善路面現場施工照片 (上二圖：施工中照片 下二圖：施工前照片 108 年 7 月 31 日拍攝)



左圖工區九 樂成里育英路 23 巷 (東英二街至育英路) 路面改善工程施工地點張貼之工程宣導單



右圖工區十一 合作里自強街 27 巷路面改善工程施工地點張貼之工程宣導單