

臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十  
現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝



# 臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十 現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝




工區一 新庄里和平街 38 巷 ( 和平街至台中路 127 巷 ) 路面改善工程施工地點 108 年 8 月 7 日路面改善施工現場照片 ( 上二圖：施工中照片 下圖：施工前照片 108 年 7 月 30 日拍攝 )



臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十  
現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝



工區二 振興里和平街 38 巷 ( 信義街至台中路 127 巷 ) 路面改善工程施工地點 108 年 8 月 7 日路面改善施工現場照片 ( 上二圖：施工中照片 下圖：施工前照片 108 年 7 月 30 日拍攝 )

臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十  
現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝




臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十  
現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十  
現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝



# 臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十 現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝



工區十 東英里精武東路 150 巷路面改善工程施工地點 108 年 8 月 7 日上午改善路面施工現場照片 ( 上七圖：施工中照片 下圖：施工前照片 108 年 7 月 31 日拍攝 )

# 臺中市東區 108 年度小型工程工區一、工區二及工區十 現場施工照片

108 年 8 月 7 日拍攝



上圖工區一及工區二 新庄里和平街 38 巷 ( 和平街至台中路 127 巷 ) 及振興里和平街 38 巷 ( 信義街至台中路 127 巷 ) 路面改善工程施工地點張貼之工程宣導單



上圖工區十 東英里精武東路 150 巷路面改善工程施工地點張貼之工程宣導單