

臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



工區五 干城里南京路 117-7 號旁路面改善工程施工地點 108 年 8 月 7 日下午路面改善現場施工完工照片 (上二圖：施工完工照片 下二圖：施工前照片 108 年 7 月 30 日拍攝)

臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



工區六 旱溪里東光路 76 巷 (東光路至旱溪五街) 路面改善工程施工地點 108 年 8 月 7 日下午路面改善現場施工完工照片 (上二圖 : 東光路巷口及旱溪五街巷口施工完工照片 中二圖 : 施工中照片 108 年 8 月 7 日拍攝 下二圖 : 施工前照片 108 年 7 月 30 日拍攝)

臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程工區五、工區六及工區九現場施工及完工照片

108 年 8 月 8 日拍攝



工區九 樂成里育英路 23 巷 (東英二街至育英路) 路面改善工程施工地點 108 年 8 月 8 日上午路面改善現場施工完工照片 (上二圖 : 育英路巷口及東英二街巷口施工完工照片 中二圖 : 施工中照片 下二圖 : 施工前照片 108 年 8 月 5 日拍攝)