

臺中市東區 108 年度小型工程道路工程查驗照片

108 年 8 月 12 日拍攝



上二圖 抽查驗 工區九 樂成里育英路 23 巷 (東英二街至育英路) 路面改善工程道路厚度

臺中市東區 108 年度小型工程道路工程查驗照片

108 年 8 月 12 日拍攝



臺中市東區 108 年度小型工程道路工程查驗照片

108 年 8 月 12 日拍攝



上四圖 抽查驗 工區六 旱溪里東光路 76 巷路面改善工程道路厚度及平整度



左三圖
工區六 旱溪里東光路 76 巷路面改善工程
施工中、施工後、施工前
照片

臺中市東區 108 年度小型工程道路工程查驗照片

108 年 8 月 12 日拍攝



上二圖 抽查驗工區九樂成里育英路 23 巷（東英二街至育英路）路面改善工程道路平整度

左三圖
工區九 樂成
里育英路 23 巷
（東英二街至
育英路）路面改
善工程施工
中、施工後、施
工前照片

臺中市東區 108 年度小型工程道路工程查驗照片

108 年 8 月 12 日拍攝

