

臺中市東區 110 年度小型工程工區三及工區十二道路工程查驗照片

110 年 8 月 24 日上午拍攝



工區三 東橋里大智路 457 巷 (大智路至仁和路 460 巷) 路面改善工程道路工程查驗照片
110/8/24 上午拍攝

臺中市東區 110 年度小型工程工區三及工區十二道路工程查驗照片

110 年 8 月 24 日上午拍攝



工區三 東橋里大智路 457 巷 (大智路至仁和路 460 巷) 路面改善工程施工地點完工照片
110/8/24 上午拍攝



工區三 東橋里大智路 457 巷 (大智路至仁和路 460 巷) 路面改善工程施工前照片
110/7/30 下午拍攝

臺中市東區 110 年度小型工程工區三及工區十二道路工程查驗照片

110 年 8 月 24 日上午拍攝



臺中市東區 110 年度小型工程工區三及工區十二道路工程查驗照片

110 年 8 月 24 日上午拍攝



工區十二 東信里環中東路四段 900 巷 (振興路 437 巷至環中東路四段) 路面改善工程道路工程查驗照片 110/8/24 上午拍攝



工區十二 東信里環中東路四段 900 巷 (振興路 437 巷至環中東路四段) 路面改善工程完工照片 110/8/19 上午拍攝